ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO SUBSOLO PRÉDIO-SEDE CEREST

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA, 335 – BAIRRO CENTRO – SANTA ROSA / RS.

O presente documento trata de uma série de serviços e serem realizados para a complementação da execução do pavimento subsolo do prédio-sede do Centro Especializado em Reabilitação e Saúde do Trabalhador – CEREST Fronteira Noroeste, unidade pertencente à FUMSSAR – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa / RS

Após a finalização desta obra, a oferta de espaços amplos para as mais variadas atividades complementares aos tratamentos realizados e disponibilizados no CEREST, será ampliada.

Quanto aos serviços técnicos a serem executados na obra, se está garantindo a continuidade dos acabamentos já empregados nas demais instalações do prédio, garantindo e mantendo o padrão construtivo.

As atividades técnicas a serem executadas são basicamente: ***revestimento de paredes pré-existentes, execução de alvenaria de blocos vazados, instalação de esquadrias em alumínio, execução de pavimentação com porcelanato, pinturas, instalação de louças e metais, instalações de rede elétrica e lógica, instalações de prevenção e combate a incêndio.***

A orçamentação dos serviços baseou-se na tabela SINAPI (referência para orçamentos de obras públicas) e em pesquisa junto ao mercado local.

Em havendo a liberação dos recursos necessários, é possível executar normalmente o cronograma de obra, o qual foi elaborado levando-se em consideração a complexidade dos serviços.

Santa Rosa, 26 de dezembro de 2019.